



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

**ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
учебный корпус**

Тверская область, г. Бежецк,
ул. Чехова, 13
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус
ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж»
- 1.2. Адрес объекта Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 3120,6 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21164 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 1996г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - ГБПОУ БПЭК.
согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бежецкий промышленно-экономический колледж» ГБПОУ «Бежецкий промышленно-экономический колледж».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171984, Тверская область, г.Бежецк, ул. Чехова, 13.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент в колледже обучаются сле-

дующие категории инвалидов: 3-О.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Городской транспорт- автобус №131 до остановки БПЭК; маршрутные такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) 2 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать дорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	в том числе инвалиды:	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У)		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(К, О, У, Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2015-2020 гг. в рамках исполнения приказа Министерства образования Тверской области от 01.09.2015 № 2026-пк _____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

Управленческое решение согласовано "24" 07 2015 г.
 (протокол № _____) Комиссией (название) Рабочей группой по разработке плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по отрасли «Образование Тверской области», утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 01.09.2015 № 2026-пк

Начальник отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области, руководитель рабочей группы

О.А. Потапова

Члены комиссии
главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области

С.А. Смирнова

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бежецкий промышленно-экономический колледж»



В.А. Михайлов

председатель Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)



С.Ю. Ибрагимова

директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию)



Е.В. Самсонова

председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию)



А.Б. Трегуб

председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)



О.В. Аниканова

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
 3. Путей движения в здании на 1 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на 1 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	неавтоматизированный шлагбаум, не соответствует СНИП 35-01-2001	К,О	замена шлагбаума, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	1.2	отсутствие тротуара согласно нормативных требований СНИП 35-01-2001	К,О,С	проложить тротуар согласно нормативных требований СНИП 35-01-2001	капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				все		
1.4	Пандус (наружный)	нет				все		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.5	1.5	Отсутствует маркировка мест на стоянке, не соответствует СНИП 35-01-2001	К,О	оборудование стоянки, маркировка мест, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта
		N на плане	N фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (У)			капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для инвалидов оборудуется только первый этаж корпуса, на I этаже учебного корпуса заменены двери во все кабинеты, ширина дверного проема 0,9 м, ширины коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочника, требуется монтаж поручней в коридорах

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	2.1	Ступени не маркированы, нет тактильной плитки, нет поручней, не соответствует СНИП 35-01-2001	С	Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней, установка поручней, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	2.2	нет	К,О		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	2.3	нет тактильной плитки, информации об объекте, выполненной шрифтом Брайля, не соответствует СНИП 35-01-2001	С	укладка тактильной плитки, размещение информации об объекте, выполненной шрифтом Брайля, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4	2.4	нет	К, О		
2.5	Тамбур	есть	2.5	2.5	высота порога 2 см, отсутствие переносного пандуса, не соответствует СНИП 35-01-2001	К, О,С	приобретение переносного пандуса, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует СНИП	все	приведение в соответствие	текущий

					35-01-2001		со СНиП 35-01-2001	ремонт
--	--	--	--	--	------------	--	--------------------	--------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У)			текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в данный момент ведутся работы по адаптации входа в здание

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожидания, балкон) галерея,	есть	3.1	3.1	Нет поручней, нет текстофонов и зву- ковых информато- ров, отсутствуют тактильные и напольные направ- ляющие, тактиль- ные мнемосхемы, тактильная преду- преждающая плит- ка, не соответствует СНИП 35-01-2001	К, О, С	приобретение и монтаж поручней, текстофонов и звуковых индика- торов, установка тактильных напольных направляющих и тактильных мне- мосхем, тактиль- ной предупре- ждающей плитки, приведение в со- ответствие со СНИП 35-01-2001	инди- виду- альное реше- ние с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	3.2	отсутствие поруч- ней, контрастной окраски первой и последней ступени, не соответствует СНИП 35-01-2001	все	установка поруч- ней, контрастное окрашивание пер- вой и последней ступени, приведе- ние в соответствие со СНИП 35-01- 2001	теку- щий ремонт
3.3	Пандус (внутри зда- ния)	нет	-	-	отсутствие пандуса	все	приобретение гу- сеничного подь- емника, приведе- ние в соответствие со СНИП 35-01- 2001	инди- виду- альное реше- ние с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствие пандуса	все	приобретение гу- сеничного подь- емника, приведе- ние в соответствие	инди- виду- альное реше-

							со СНИП 35-01-2001	ние с ТСР
3.5	Дверь	есть	3.5	3.5	Размеры и покрытие двери не соответствует СНиП 35-01-2001	К,О,С	Расширение дверных проемов, приобретение двери с ударопрочным дверным покрытием, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	3.6	Отсутствуют тактильные напольные направляющие, отсутствуют тактильные мнемосхемы, не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приобретение и установка напольных направляющих, тактильных мнемосхем, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У)			индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для инвалидов оборудуется только первый этаж корпуса, на 1 этаже учебного корпуса заменены двери во все кабинеты, ширина дверного проема 0,9 м, ширина коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочникам, требуется только монтаж поручней в коридорах

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4.1	отсутствие спец. мебели и учебного оборудования, тактильных напольных направляющих и тактильной мнемосхемы, не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приобретение спец. мебели и учебного оборудования, тактильных напольных направляющих и тактильной мнемосхемы, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			Нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			Нет	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приведение в соответствие	индивиду-

								со СНиП 35-01-2001	альное решение с ТСП
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У)			Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для получения образовательной услуги необходимо: приобретение и установка специализированной мебели в классы и учебного оборудования для обучающихся инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся инвалидов.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: индивидуальный подход к организации рабочих мест.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
жилые посещения				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: имеется общежитие.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

 объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	5.1	Нет специально оборудованной для МГН туалетной комнаты: отсутствие сантехники, приспособленной для инвалидов, кнопок вызова, подставки для костылей, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С	приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, установка кнопок вызова, подставки для костылей, приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------------------	-----------	------------	--------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические по- мещения	ДЧ-И (У)			Индивидуальное реше- ние с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в данный момент ведутся работы по ремонту туалетной комнаты.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

объект образования, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, 13
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Нет доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, не соответствует СНИП 35-01-2001	все	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля, не соответствует СНИП 35-01-2001	С, Г	приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информационные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, не соответствует СНИП 35-01-2001	С	приобретение информационных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов,	индивидуальное решение с ТСП

						приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	
	ОБЩИЕ требования к зоне			не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (У)			индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: разрабатываются схемы движения